

CROCODILE  
PLUG



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ใช้ง่าย  
อดได้  
ขณะน้ำไหล

อุดน้ำรั่ว  
ขณะน้ำไหล  
แห้งไวกว่า



จระเข้ ปลั๊ก  
ซีเมนต์แห้งเร็วอุดน้ำรั่ว

- อดได้ในขณะน้ำไหล
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ก่อตัวไวเพียง 30 วินาที
- ใช้ได้แม้อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

- สำหรับ อุดน้ำรั่ว -

# จระเข้ ปลัก

ซีเมนต์แห้งเร็วอุดน้ำรั่ว

“ อุดน้ำรั่ว ขณะน้ำไหล แห้งไวกว่า ”



บริเวณที่ใช้งาน

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็วต้านการหดตัว แร่ยัดเหนียวสูง และสามารถซ่อมแซมในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสได้

## ข้อแนะนำการใช้

### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน น้ำมันและวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ
- สำหรับงานใต้น้ำ พื้นที่ที่จะทำการยึดเกาะหรือประสาน ควรปลอดจากตะไคร่น้ำหรือสาหร่าย
- กรณีพื้นผิวหน้าของคอนกรีตที่มีลักษณะมันเงา พื้นขัดมันหรือมีสิ่งปิดพื้นผิวหน้า ต้องมีการขัดเปิดพื้นผิวหน้าคอนกรีตให้มีรูพรุนขรุขระหรือหยาบด้วยแปรงลวด สว่า หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แล้วนำเศษที่ขัดออก
- ควรขยายหรือเปิดรอยรั่วให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทั้งด้านกว้างและลึกเพื่อให้ จระเข้ ปลัก สามารถยึดเกาะและป้องกันแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### การผสม

- สวมถุงมือในการทำงาน
- เติมน้ำลงไปแล้ว ให้ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- บินให้มีรูปร่างคล้ายรอยแตก หรือรูพรองที่จะทำการอุด ควรสวมถุงมือในการทำงาน
- ระยะเวลาที่ใช้ทำการผสมไม่ควรเกิน 2 นาที
- ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วหากทิ้งไว้นานเกิน 3 นาที ไม่ควรเติมน้ำเพิ่มหรือนำกลับมาผสมใหม่
- อุณหภูมิที่น้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผสมจะอยู่ 21 องศาเซลเซียส การผสมด้วยน้ำเย็นจะช่วยให้เพิ่มเวลาในการทำงาน


### อัตราส่วนผสม

- จระเข้ ปลัก 5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

### การใช้งาน




1 ขยายและทำความสะอาดรู ให้ปราศจากคราบตะไคร่น้ำ หรือคราบสกปรก



2 ควรใช้ปลั๊กกันที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพเหนียว พร้อมทั้งทำการอุดไปตามบริเวณรอยแตก



3 กดหรือคั้นเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปตามรอยแตกด้วยอุ้งมือ (ที่สวมถุงมือ) เกรียงไม้แต่งปูน หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะแบนเรียบ



4 กดค้างไว้ 30-60 วินาที นำปลายเกรียงขูดลอก วัสดุส่วนเกินที่บริเวณขอบรอบอุดออก

### ขนาดบรรจุ

- 4.5 กก. (กระป๋อง)
- 1 กก. (กระป๋อง)